

B - 1 次の記述は、図に示す磁性材料のヒステリシスループ(曲線)について述べたものである。このうち正しいものを1、誤っているものを2として解答せよ。

- ア 横軸は磁界の強さ、縦軸は磁束密度を示す。○
- イ a は残留磁気の大きさ、 b は保磁力を示す。○
- ウ 鉄心入りコイルに交流電流を流すと、ヒステリシスループ内の面積に反比例した電気エネルギーが鉄心中で熱として失われる。×
- エ 永久磁石材料としては、ヒステリシスループの a と b がともに小さい磁性体が適している。
- オ ヒステリシスループの囲む面積が大きい材料ほどヒステリシス損が大きい。○

