

A - 12 次の記述は、移相法によるSSB(J3E)波の下側波帶 LSB 発生方法の原理について述べたものである。□内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

- (1) 図において、平衡変調器1に搬送波 v_c と信号波 v_s を加え、平衡変調器2に v_c と v_s の位相を移相器によりそれぞれ $\pi/2$ [rad]ずらしたものと加え、両平衡変調器から抑圧搬送波両側波帶(DSB)を出力させる。
- (2) この両平衡変調器出力の上側波帶(USB)及び下側波帶(LSB)を合成するとき、一方は打ち消しあい、他方は強め合うようにすればSSB波が得られる。
- (3) すなわち、平衡変調器1の出力 v_1 は、搬送波 $v_c = E_c \sin \omega t$ 、信号波 $v_s = E_s \cos \omega t$ 、比例定数を k とすれば、

$$v_1 = k v_c v_s = k E_c E_s \sin \omega t \cos \omega t = \frac{k}{2} E_c E_s \{ \sin(\omega + p)t + \sin(\omega - p)t \}$$

が得られ、平衡変調器2の出力 v_2 は次のとおりとなる。



$$v_2 = k E_c E_s \cos \omega t \sin \omega t = \frac{k}{2} E_c E_s \{ \boxed{A} \}$$

- (4) よって、両者の合成出力(減算) v_0 は

$$v_0 = v_1 - v_2 = k E_c E_s \boxed{B}$$

となり、下側波帶(LSB)の信号が得られる。

A	B
1 $\sin(\omega + p)t - \sin(\omega - p)t$	$\sin(\omega + p)t$
2 $\sin(\omega + p)t - \sin(\omega - p)t$	$\sin(\omega - p)t$
3 $\sin(\omega - p)t - \sin(\omega + p)t$	$\sin(\omega + p)t$
4 $\sin(\omega - p)t - \sin(\omega + p)t$	$\sin(\omega - p)t$



P : 信号波
W : 搬送波

USB
LSB

$P + W$ USB
 $W - P$ LSB

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{1}{2} \{ \sin(\omega + p)t + \sin(\omega - p)t \} \\ -V_2 &= \frac{1}{2} \{ \sin(\omega + p)t - \sin(\omega - p)t \} \\ V_0 &= \underline{\sin(\omega - p)t} \end{aligned}$$